

# 自贡市东北部新城足球训练中心地块（H2-06 地块）

## 土壤污染状况初步调查报告

### 审查意见

2022年5月11日，自贡市生态环境局组织专家对四川瑞兴环保检测有限公司编制的《自贡市东北部新城足球训练中心地块（H2-06 地块）土壤污染状况初步调查报告》（以下简称《报告》）进行了技术审查。参加评审的还有自贡市自然资源和规划局、自贡市大安生态环境局和项目业主四川省国梁建筑有限公司的代表。本次审查采取现场踏勘、会议评审相结合的方式进行。在认真了解地块相应状况的基础上，专家组形成以下咨询意见。


#### 一、总体意见

该《报告》编制依据充分，总体按照相应技术指南和技术规范进行编制，《报告》包括利用历史进行了调查，进行了地块污染状况识别，内容较为全面，专家组同意通过评审。

#### 二、修改完善的主要意见

- 1、对地块历史利用情况和地块周边环境敏感保护目标进行核实。
- 2、对周边污染源经营状况进行确认。
- 3、完善附图及附件。

专家组



2022年5月11日