

# 泸县玉蟾街道永盛玻璃制品厂

## 年回收 3000 吨碎玻璃生产建设项目其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。现将其他需要说明的事项梳理如下：

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

项目无初步设计资料，项目环保设施按照环评要求建设，并按环评要求落实了环境保护设施的投资金额。

#### 1.2 施工简况

项目环境保护设施的建设已签订合同。在建设过程中，保证了环保设施建设进度，环保投资金额得到了保证，建设过程中落实了环境保护对策措施，未发生环境事故和污染投诉事件。

#### 1.3 验收简况

泸县玉蟾街道永盛玻璃制品厂于泸县玉蟾街道水竹林村三社，投资 20 万元，租用厂房 1000 m<sup>2</sup>，建设废旧玻璃回收破碎生产线 1 条。

项目已于 2017 年 5 月开工建设，于 2017 年 7 月建成运营投产，但一直未进行环境影响评价工作。属于补办环评，泸县环保局已于 2018 年 7 月 2 日对本项目进行了行政处罚（泸县环罚[2018]25 号），业主单位已缴纳罚款（详见附件）。2018 年 8 月泸县玉蟾街道永盛玻璃制品厂委托成都正检科技有限公司编制完成本项目建设项目环境影响报告表，2018 年 10 月 12 日泸州市泸县生态环境局以泸县环建审（2018）125 号文对本项目的环境影响报告表进行批复。

按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定和要求，项目建设单位泸县玉蟾街道永盛玻璃制品厂委托四川瑞兴环保检测有限公司进行竣工验收检测工作，四川瑞兴环保检测有限公司具备检测能力，资质号为 192312050025。四川瑞兴环保检测有限公司接到委托后，于 2020 年 4 月 1 日~2 日，进行了验收检测，于 2020 年 04 月 25 日出具了检测报告（瑞兴环（检）字[2020]第 0194 号）。泸永红建材有限公司在对现场进行了查验并结合检测报告基础上，于 2020 年 05 月编制完成了验收监测报告。2020 年 05 月 15 日，建设单位泸县玉蟾街道永盛玻璃制品厂通过召开验收会议，形成了项目环保竣工验收意见，结论为验收合格，无整改要求。

#### 1.4 公众反馈意见和处理情况

项目在施工和验收期间未收到投诉反馈意见，未发生污染事故。

#### 2 其他环境保护措施的落实情况

##### 2.1 制度措施落实情况

###### 1、环保组织机构及规章制度

根据调查，泸县玉蟾街道永盛玻璃制品厂制定了《环境保护管理制度》等一系列制度和规程，项目在日常运行过程中，严格按照制定的各种制度和规程执行。

###### 2、环境监测计划

泸县玉蟾街道永盛玻璃制品厂应按照相关环保要求进行监测。

##### 2.2 配套措施落实情况

###### 1、区域消减及淘汰落后产能

项目不涉及区域消减及淘汰落后产能的措施

###### 2、防护距离控制及居民搬迁

项目不涉及防护距离及无搬迁居民等情况。

##### 2.3 其他措施落实情况

项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域整治等情况。

#### 3 整改工作情况

项目在建设过程中按要求基本落实环境保护对策措施，验收合格，无整改内容。

